

溪水沖刷 國姓橋橋墩基礎裸露

2014-04-19

〔記者佟振國／國姓報導〕國姓鄉北港溪與烏溪交會處的溪床淤積，溪水改道長期沖刷左岸，導致投一三三線國姓橋部分橋墩基礎裸露，沿岸農田也常因水患流失或埋沒，民眾多次陳情要求疏浚，水利署第三河川局表示，縣府準備進行北港溪上游清淤，鋪設溪床便道，將與縣府協調後儘速規劃疏浚工程。



投 133 線國姓橋部分橋墩長期遭溪水沖刷，基礎已經裸露。(記者佟振國攝)
國姓鄉主要河川北港溪流經柑林村匯入烏溪，右岸的土石長年堆積，形成大片沙洲，甚至長出雜木、雜草，變成白鷺鷥棲息的樂園，卻是民眾生命安全的夢魘，因為溪水改道沖向左岸，進入市區的投一三三線重要橋樑國姓橋首當其衝。柑林村長江耀宗表示，國姓橋由國姓往草屯方向的部分橋墩基礎已經裸露，影響行車安全，沿岸的農田也常因水患流失或埋沒，疏浚整治刻不容緩。雖然大片沙洲成為多種鳥類棲息地，有愛鳥人士反對疏浚清除，希望水利單位能兼顧生命安全與生態保育，務必適度疏浚。第三河川局局長范世億指出，縣府計劃在仁愛鄉北港溪上游辦理疏浚工程，因國姓市區道路禁行砂石車，為方便砂石外運，計劃在北港溪國姓、柑林村的河床闢建臨時便道，將與縣府協調使用河床便道，儘速研究辦理疏浚工程。至於國姓橋是縣管橋樑，目前是否有安全疑慮，縣府近期也將派員會勘確定。