

二高南投交流道高架橋下積水不退 蚊蟲孳生

【聯合報／記者紀文禮／南投報導】

2014.05.28 03:52 am

開通剛滿兩個月的中二高南投交流道高架橋下方出現大片水窪，長期積水不退，最近大雨後水窪範圍益形擴大，由於是不流動的死水，變成孳生蚊蟲等病媒蚊蟲孳生的溫床，民眾抱怨連連。

南投縣環保局長方信雄指出，空地積水尚難以廢棄物清理法處罰，將聯繫管理單位會勘，從改善排水著手，若短期內難以改善，縣府也會先協調清潔隊先噴藥消毒遏阻蚊蟲孳生。

張姓市民指出，南投交流道高架橋下方的積水範圍，從

沿半山坑新闢的福崗路，接交流道匝道處往北，約有六、七十公尺長。這些積水應是由高架路面匯流的雨水累積產生，但橋下空地竟沒有做好排水，積水不退蚊蟲孳生擾人，成傳染登革熱病媒蚊繁殖溫床。

高公局南投工務段指出，會盡速派員了解積水原因及範圍，並積極處理改善。



南投交流道高架橋下方積水不退，民眾憂成蚊蟲孳生溫床。

記者紀文禮／攝影