

路樹氣根呼吸空間不足 集集樹穴改善工程待改善

2016-10-07〔記者謝介裕／南投報導〕

南投縣集集鎮集賢街路樹樹穴改善工程，目前正如火如荼施工中，惟包括縣議員陳昭煜、集集代表會主席吳大村等民意代表，也都接獲地方民眾陳情，指改善後的樹「穴」形同樹「塚」，能提供路樹氣根呼吸的空間依舊不足，將使得路樹生機飽受威脅，不容公所漠視。

集集公所指出，集賢街一帶的路樹每棵都「頭好壯壯」，導致部分路面、地磚，禁不起路樹粗大的氣根延伸生長而隆起，不但影響市容景觀，也危及人、樹安全，遂於日前發包進行樹穴改善工程。

依照設計，每棵樹穴的長度為1.5公尺、寬為1公尺，且必須以路樹為中心點施作，惟因廠商不夠細心，導致有的路樹仍與未改善一樣，缺乏氣根呼吸空間，經與廠商協調後，廠商也允諾改善，並計畫把樹穴尺寸加碼擴大到長為2公尺、寬為1.5公尺，進而提供路樹更好的存活環境。



南投縣議員陳昭煜等民代接獲民眾陳情前往會勘後，也建議集集公所樹穴改善工程須重新調整，以平息民怨。（記者謝介裕攝）