

## 龍鳳瀑布 觀景台木地板破損

【聯合報／記者紀文禮／中寮報導】

2014.06.08 03:48 am

南投縣中寮鄉知名的避暑健行勝地「龍鳳瀑布」，正在瀑布上方新闢透明玻璃地板，可盡覽瀑布勝景的天空步道，不過通往瀑布的步道欄杆及瀑布下方觀景木棧平台，卻出現多處破損，遊客反映極易發生危險，盼儘速維修改善。

中寮鄉公所指出，龍鳳瀑布健行步道，最近有幾處邊坡樹木不堪連日大雨傾倒，導致部分欄杆斷損，已先行鋸除危險倒木，並加設竹木圍籬暫時保護，至於下方觀景台木板破損，也會儘速派員檢修處理。

台中市林姓遊客投書反映指出，龍鳳瀑布位在南投市近郊，是交通便利的賞景健行好去處，尤其是通往瀑布的健行步道，階梯坡緩又不算遠，可說老少咸宜。

但最近他們全家再度前往龍鳳瀑布遊玩，大約在「孔雀樹」附近的步道，卻遭巨大倒木橫阻，連石砌仿木的欄杆都斷損，而且還有倒木斜倚在步道上方，安全性令人擔心，而鳳瀑下方的觀景台，也有一大塊木地板破損，成人的腳都會踩空，萬一有人不小心誤踩，更容易發生危險。



中寮鄉龍鳳瀑布下的木棧觀景台，部分木板缺損，遊客若誤踩十分危險。

記者紀文禮／攝影