

## 觀音吊橋斷裂 千萬景點如廢墟

木造橋面、景觀平台腐朽嚴重 沒封閉也沒警告標誌 民代質疑相關單位未盡維護之責 南投縣府：近期修復

【記者賴香珊／埔里報導】【2014-06-18/聯合報/B1版/彰投·運動】

埔里鎮南村里觀音吊橋去年因蘇力颱風，造成橋體傾斜斷裂，而木造橋面和景觀平台也嚴重腐朽損壞，鎮代潘英輝質疑相關單位未善盡維修保養之責，也未設置警告標示，提醒民眾不要進入，若有人因此受傷或摔落，後果不堪設想。

南投縣政府觀光處觀光管理科長黃山說，去年埔里鎮公所提出災修申請，中央也通過補助核發四百多萬元，因施工涉及河川公地部分，日前獲水利署第三河川局核可後，就請公所派員修復近期將會動工，此外，設施興建後則委由鎮公所管理，將再督促公所進行修繕。

921地震後，南投縣政府斥資千萬元興建南村里觀音吊橋、觀景平台與步道，卻因缺乏管理維護，步道雜草叢生，木造橋面和景觀平台腐朽老舊，去年蘇力颱風侵襲，造成吊橋鋼索斷裂，橋面硬生生斷成兩截，宛如一片廢墟。

潘英輝說，縣府興建新景點不遺餘力，舊景點要求管理修繕，也沒給予充足經費，導致這些硬體建設全成了危險設施，此外，斷橋現場險象環生，卻沒及時封閉或擺放警示標誌，真的相當危險。

南村里長陳其祥則說，過去的觀音吊橋很漂亮，除了附近居民會去運動散步，假日也吸引不少遊客前來遊玩，但因為木頭材質容易腐朽，加上沒定期養護，造成設施老舊殘破，自然沒人要來，建議政府以後改用不易腐壞的材質進行維修。